



Gavl mod have, syd





Terrænet er hævet, så bundrem er forsvundet. Revner i tavler. Råd i bindingsværk.







Facade mod nord, gårdsplads



Relativt nye ruder med bredde sprosser og termoruder





Synlige huller i tag og strålaget er meget tyndt



Gavl mod vej





Her ses at strålaget har været væsentlig tykkere end i dag



Fundamentet





Træværk ved vinduer er stræk medtaget, især ved de ældste vinduer.





Taget er skærkt medtaget.









På facaden der peger væk fra gårdspladsen er der ikke noget af det originale bindingsværk tilbage.