

23. marts 2021

Olieudslip ved Kyndbyværket

Tirsdag den 23. marts har Frederiksborg Brand og Redning rekvireret hjælp fra Dansk Miljørådgivnings miljøvagt til at håndtere et overløb med olieholdigt vand fra Kyndbyværket ved Kyndby. Udslippet vurderes at være på ca. 1000 liter.

Olieudslippet er standset.

Dansk Miljørådgivnings miljøvagt har efterfølgende kontaktet Frederikssund Kommunes miljøafdeling, der har meddelt, at der som minimum skal indsamles den olie, det er muligt at inddæmme og opsamle.

Kyndbyværket har lagt flydespærre i kølevandskanalen, og anlægget kører ikke. Ifølge Dansk Miljørådgivning er der registreret oliefilm i fjorden ca. en km nord for værket. Beredskabsstyrelsen er rekvireret og på vej.

Frederikssund kommune bliver holdt orienteret af Dansk Miljørådgivning.



Olie i tang ved kysten. Foto: DMR.